


使用上のご注意

警告

作業に合った適正な工具をお選びください。

使用するリューターの性能、被作物の材質、被作物の形状、加工方法などを考慮した上で、作業に合った適正なリューター用先端工具を選択してください。

Good!



警告

ご使用前には必ず点検を行ってください。

リューター用先端工具に割れ、曲がり、欠け、接着異常などが無いか、またリューター（グラインダー）に異常が無いかをお確かめください。



警告

工具にマッチしたリューター（グラインダー）をご使用ください。

工具に合わないリューターで加工されますと、機械に無理がかかったり、作業能率が悪かったり、場合によっては折れ曲がったりして危険ですので適正なリューターをお選びください。必ずカタログの最高使用回転数以下のリューターをご利用ください。


ピッタリフィット!



警告

工具の取付け（オーバーハングやチャッキング）にご注意ください。

工具をリューター（グラインダー）に取付ける際に長く出して取付けますと、機械に無理がかかったり、工具が曲がったり、折れたりして危険です。できるだけ短くしっかりと、取付けてください。



強く締めろ



注意

作業の安全のため、必ず保護眼鏡をご使用ください。

切り屑や砥石が目に入るのを防ぐため、作業中は必ず保護眼鏡をご使用ください。また作業場所を良く整理して、ウエス等が巻き込まないようにご注意ください。



警告

無理な作業圧力は避けてください。


作業の時、無理な圧力をかけますと、工具が折れたり、曲がったりして危険な上、異常磨耗や目詰まりを起こし作業能率はかえって低下します。適正な圧力でご使用ください。



警告

工具に合った適正な回転数でのご使用ください。

使用するリューターの性能、使用するリューター用先端工具、被作物の材質、加工条件などを考慮した上で、作業に合った適正な回転数でのご使用ください。なおこのカタログ中には適正オーバーハング（13mm）での最高使用回転数が表示されています。最高使用回転数以上で使用しますと工具の破損など危険ですので定められた回転数以下でのご使用ください。



安全に関するご注意

弊社は製造物責任法(PL法)に基づき、製品および先端工具に、『取扱い説明書』または『安全上のご注意』を同封しております。安全のレベルによって次の三段階に区分し表示しています。

- 危険: 人が死亡又は重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- 警告: 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意: 人が損傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

製品および先端工具などをお買い上げいただきましたときは、ご使用前に、取扱い説明書または安全上の注意を必ず熟読し、理解のうえ正しくお使いください。